

## 6 色ムラトラブルの解消

消費資源CUT

生産量UP

樹脂の自家着色成形に

付加価値UP

成形品の色ムラでお困りではありませんか？ 静電気を低減し成形機上ホッパ内壁への材料付着（静電気分級）を防止！

### ホッパ内静電気対策陣笠

#### 概要

既存の成形機上ホッパ内に設置するだけで静電気を低減し、MB材のホッパ内壁への付着を防止します。



ホッパー内に設置



[ダブルコーン]



[マグネットタイプ]

#### 特長

- 電源不要、既存ホッパー内に設置するだけ！
- マグネットタイプは金属異物除去も可能です。

# 6 色ムラトラブルの解消

生産量UP

## MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

解決策をお探しなら ⇒ [http://matsui.net/jp/factor4\\_solutions/](http://matsui.net/jp/factor4_solutions/)




株式会社 松井製作所

<http://matsui.net>

- 本社 〒540-0001 大阪市中央区城見1-4-70 OBPプラザビル17F  
tel:06-6942-9555(代) / fax:06-6942-9559
- 東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勤業ビル9F  
tel:03-5436-3521(代) / fax:03-3495-5331
- ソリューション事業カンパニー
  - 東北営業所／東北サービス課 tel:022-239-3651(代) / fax:022-239-3653
  - 北関東営業所／北関東サービス課 tel:0276-57-6131(代) / fax:0276-57-6132
  - 東京営業所 tel:03-5436-3521(代) / fax:03-3495-5331
  - 東京技術サービスセンター／東京サービス課 tel:048-486-2761(代) / fax:048-474-7135
  - 南関東営業所／南関東サービス課 tel:042-700-7211(代) / fax:042-700-7216
  - 静岡営業所／静岡サービス課 tel:054-238-1765(代) / fax:054-238-1726
  - 名古屋営業所 tel:052-614-2601(代) / fax:052-614-2626
  - 名古屋サービス課／名古屋サービス二課 tel:052-614-2621(代) / fax:052-614-2627
  - POSS富山 tel:076-471-5230(代) / fax:076-471-5231
  - 大阪営業所 tel:072-851-1774(代) / fax:072-851-9760
  - 大阪サービス課 tel:072-851-6120(代) / fax:072-851-6263
  - POSS岡山 tel:0866-63-2410(代) / fax:0866-63-2410
  - 広島営業所／広島サービス課 tel:082-295-8300(代) / fax:082-295-8355
  - 福岡営業所／福岡サービス課 tel:092-452-5223(代) / fax:092-452-5219
  - 大分出張所 tel:0979-23-4397(代) / fax:0979-64-7210

**factor4** 成形工場の豊かさ 2 倍、  
in molding factories 資源消費半分

私たち松井製作所は成形工場の資源節約パートナーとして成形工場の「factor4」の実現を提言します。  
「水のムダ」「樹脂のムダ」「エネルギーのムダ」をなくし、成形工場の資源生産性を 4 倍にすることを目指します。



- ⚠️ このカタログの記載内容は 2020 年 1 月 30 日現在のものです。
- 掲載写真は、実際の製品の色と多少異なることがあります。
- 製品の仕様、およびデザインは、改善等のため予告無く変更することがあります。
- 弊社の機械、もしくは装置の保証範囲は、修理、部品交換までとし、弊社の機械、もしくは装置を使用して製造した商品、並びに商品製造上の不具合については、保証の適用を除外させて頂きます。