

6 色ムラトラブルの解消

消費資源CUT

生産量UP

樹脂の自家着色成形に

付加価値UP

成形品の色ムラでお困りではありませんか？ 成形機上設置で輸送による配合材の分離（比重および静電気分級）を防止！

機上・質量演算式配合装置

概要

小型・軽量、成形機上に設置が可能のため、理想的な配合が可能です。配合後の材料を輸送しないため分離がありません。また、専用設計のシリンダとドーピングシステムで、色ムラのない、安定した着色が可能です。



[JCLW]



特長

- ・材料ホッパーはワンタッチで脱着可能です。
- ・シンプル構造で、材料替えが簡単です。60秒で清掃完了！
- ・粉碎材の量に応じて自動で最適な配合比率を演算し運転します。
- ・データロギング機能によりトレーサビリティを実現します。（オプション）

6 色ムラトラブルの解消

生産量UP

MEMO

解決策をお探しなら ⇒ http://matsui.net/jp/factor4_solutions/



株式会社 松井製作所 <http://matsui.net>

- 本社 〒540-0001 大阪市中央区城見1-4-70 OBPプラザビル17F
tel:06-6942-9555(代) / fax:06-6942-9559
- 東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勸業ビル9F
tel:03-5436-3521(代) / fax:03-3495-5331
- ソリューション事業カンパニー
 - 東北営業所／東北サービス課 tel:022-239-3651(代) / fax:022-239-3653
 - 北関東営業所／北関東サービス課 tel:0276-57-6131(代) / fax:0276-57-6132
 - 東京営業所 tel:03-5436-3521(代) / fax:03-3495-5331
 - 東京技術サービスセンター／東京サービス課 tel:048-486-2761(代) / fax:048-474-7135
 - 南関東営業所／南関東サービス課 tel:042-700-7211(代) / fax:042-700-7216
 - 静岡営業所／静岡サービス課 tel:054-238-1765(代) / fax:054-238-1726
 - 名古屋営業所 tel:052-614-2601(代) / fax:052-614-2626
 - 名古屋サービス課／名古屋サービス二課 tel:052-614-2621(代) / fax:052-614-2627
 - POSS富山 tel:076-471-5230(代) / fax:076-471-5231
 - 大阪営業所 tel:072-851-1774(代) / fax:072-851-9760
 - 大阪サービス課 tel:072-851-6120(代) / fax:072-851-6263
 - POSS岡山 tel:0866-63-2410(代) / fax:0866-63-2410
 - 広島営業所／広島サービス課 tel:082-295-8300(代) / fax:082-295-8355
 - 福岡営業所／福岡サービス課 tel:092-452-5223(代) / fax:092-452-5219
 - 大分出張所 tel:0979-23-4397(代) / fax:0979-64-7210

- ⚠ このカタログの記載内容は2020年1月30日現在のものです。
- 掲載写真は、実際の製品の色と多少異なることがあります。
- 製品の仕様、およびデザインは、改善等のため予告無く変更することがあります。
- 弊社の機械、もしくは装置の保証範囲は、修理、部品交換までとし、弊社の機械、もしくは装置を使用して製造した商品、並びに商品製造上の不具合については、保証の適用を除外させていただきます。



私たち松井製作所は成形工場の資源節約パートナーとして成形工場の「factor4」の実現を提言します。
「水のムダ」「樹脂のムダ」「エネルギーのムダ」をなくし、成形工場の資源生産性を4倍にすることを目指します。

